



場 所	廊下
内 容	タイル浮き状況



場 所	廊下
内 容	穴あけ



場 所	廊下
内 容	エポキシ樹脂ボンド注入